

使用須知：

1. 刷寫 Bios 時，若重開機系統未抓到顯卡或是裝置管理員顯示驚嘆號請再重開機或是安裝 Atikmdag-patcher，驅動未運行完全的情況下運行高負載軟體會造成顯示卡的損壞。
2. 型號 SU-103C 轉接卡有機會造成我們產品損壞，因為這個 PCIE 轉接卡的一顆 IC 設計不符合規範，建議 User 更換他款轉接卡。